PEÇA	SEÇÃO	ENSAIO FENOLF.	ESTADO	OBSERVAÇÕES	TRATAMENTO	ELEMENTO
COLUNAS	30/50	APROV.	SEM CORROSÃO	NÃO RECUP.	----	LIVRE
CINTA 01	30/50	REPROV.	ALTA CORROSÃO	RECUPERAR	TIPO 01	ÁCIDO CARBÔNICO
CINTA 02	30/50	REPROV.	ALTA CORROSÃO	RECUPERAR	TIPO 01	ÁCIDO CARBÔNICO
V.FUNDO	30/70	REPROV.	BAIXA CORROSÃO	RECUPERAR	TIPO 01	ÁCIDO CARBÔNICO
L. FUNDO	70	APROV.	BAIXA CORROSÃO	RECUPERAR	TIPO 01	ÁCIDO CARBÔNICO
COSTADO	30	REPROV.	MÉDIA CORROSÃO	RECUPERAR	TIPO 01	ÁCIDO CARBÔNICO
L.TAMPA	18	REPROV.	ALTA CORROSÃO	RECUPERAR	TIPO 01	ÁCIDO CARBÔNICO





TRATAMENTO TIPO 01:-
REMOÇÃO DE 2,0CM ALÉM DA BARRA, JATEAMENTO,
OU TROCA DA BARRA, PINTURA COM NITOPRIMMER ZN
E RECOMPOSIÇÃO DA SEÇÃO COM GRAUTE E ADESIVO.

- RECOMENDAÇÕES:- 1-LAVAGEM GERAL DO RESERVATÓRIO, INTERNA E EXTERNAMENTE, COM HIPOCLORITO DE SÓDIO
E BOMBA DE ALTA PRESSÃO.
2-RETIRAR VAZAMENTO DO EXTRAVASOR SUPERIOR
3-RETIRAR VAZAMENTO DO COSTADO, POIS ESTÁ CAUSANDO NOVAS CORROSÕES DA ARMADURA
4-PROMOVER A RECUPERAÇÃO DAS CINTAS 01, 02, VIGA DE FUNDO, COSTADO, LAJE DE FUNDO E LAJE DE TAMPA

NOTAS GERAIS
1. TODAS AS MEDIDAS EM mm, OU CONFORME PERTINÊNCIA.
2. TODOS OS CONCRETOS FORAM ENSAIADOS.
3. TODAS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NA OBRA.

REV.	DESCRICAO	DESENHO	DATA	VISTO
3				
2				
1				
0	EMISSÃO INICIAL		05/01/2018	

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO
ENG. RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA
CREA Nº 062.257.3
(16)99325-8718

GERENCIAMENTO
DAEMA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO

LOCAL
RUA MANOEL JOSÉ PIRES - CENTRO

DISCIPLINA
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

ASSUNTO
CORTE, FACHADA E ENSAIOS

AUTOR DO PROJETO		DATA	FASE DO PROJETO	Nº DA FOLHA
ENG. RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA		05/01/2020	REV00	002
LOCAL	PLANO	ESCALA		Nº DA REVISÃO
DAEMA		1:50		R00

ARQUIVO
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAEMA.DWG